Systèmes Didactiques s.a.r.l.
Equipement pour l'enseignement expérimental, scientifique et technique

Date d'édition : 25.11.2026



Ref : EWTHA266

Maquette transparente: Correction du rayon de coupe en tournage CNC

En parcourant la trajectoire de coupe à l'aide de l'acier, on constate ce qui suit :
- Pas d'erreur de coupe sans rayon de coupe
- Défaut de coupe avec rayon de coupe sans correction de trajectoire
- Pas de défaut de coupe avec correction de trajectoire

Catégories / Arborescence

Techniques > Automobile > Maquettes automobiles - Les bases



SYSTEMES DIDACTIQUES s.a.r.l.
Savoie Hexapole - Actipole 3 - 242 Rue Maurice Herzog - F 73420 VIVIERS DU LAC
Tel : 04 56 42 80 70 | Fax : 04 56 42 80 71
www.systemes-didactiques.fr